



Luxembourg, le 7 décembre 1990

Ministère du Travail

Inspection du travail  
et des mines  
26 rue Zithe  
L-2939 LUXEMBOURG

ITM-CL6

Tel: 49921-1

## Etablissements de soins

---

### Eléments pour check-lists anti-feu

---

#### Sommaire

1.	Etendue et bases légales	(page 2)
2.	Préposé à la sécurité	(page 3)
3.	Autorisation de projets	(page 5)
4.	Mesures constructives et architecturales	(page 5)
5.	Signalisation de sécurité	(page 9)
6.	Installations techniques	(page 10)
7.	Extincteurs portatifs d'incendie	(page 12)
8.	Evacuation et prévention des risques de panique	(page 12)
9.	Entretien et maintenance	(page 17)
10.	Fiche de redressement d'un risque	(page 18)
11.	Liste des priorités et urgences	(page 19)
12.	Echéancier d'organisation interne	(page 19)